المستعدية المستعديل



دولة فلسطين وزارة التربية والتعليم العالي


رسم الميكانيك

للصف الثاني الثانوي الصناعي الصناعي





المدادات الساها الثالث




استنتاج المسقط الثالث

مقدمة

تعلمت في السنوات السابقة طريقة تمثيل الأجسام برسم مساقطها الرئيسية. كما تعرفت على أن أبعاد كل مسقط من المساقط الرئيسية يتحدد ببعدين اثنين من ثلاثة أبعاد رئيسية تشكل بمجملها أبعاد الجسم قيد الدراسة كما يلى:

- المسقط الأمامي: يتكون من بعدي الطول والارتفاع فقط. حيث يرسم بُعد الطول كخط أفقي (مسطرة T) وبُعد الارتفاع كخط رأسي (مسطرة T + مثلث قائم).
- المسقط الأفقي: يتكون من بعدي الطول والعرض فقط. حيث يرسم بُعد الطول كخط أفقي (مسطرة T) وبُعد العرض كخط رأسي (مسطرة T + مثلث قائم).
- المسقط الجانبي: يتكون من بعدي العرض والارتفاع فقط. حيث يرسم بُعد العرض كخط أفقي (مسطرة T) وبُعد الارتفاع كخط رأسي (مسطرة T + مثلث قائم).

وقد استنتجت في حينه أن كل مسقطين من المساقط الثلاثة يشتركان في بعد واحد من الأبعاد الثلاثة كما يلي، شكل ١-١:




شكل ١-١: المساقط الثلاثة لمنظور وترابط أبعادها

- المسقطان الأمامي والأفقي يشتركان في بعد الطول والذي يتم نقله بينهما بواسطة خطوط الإسقاط الرأسية .
- المسقطان الأمامي والجانبي يشتركان في بعد الارتفاع والذي يتم نقله بينهما بواسطة خطوط الإسقاط الأفقية .
- المسقطان الجانبي والأفقي يشتركان في بعد العرض والذي يتم نقله بينهما بتدوير خطوط الإسقاط 90 على الخط المائل بزاوية 45° في الفراغ الرابع من فراغات لوحة الرسم الخاصة برسم المساقط كما هو موضح في الشكل ١-١.

تمثيل السطوح في المساقط

لتوضيح ما سبق نعرض المثال الآتي، شكل ١-٢:



شكل ١-٢: منظور مع مساقطه الثلاثة

- السطح الأحمر 1 ظهر في المسقط الأمامي كسطح لأنه مواز للمستوى الأمامي بينما ظهر هذا السطح كخط مستقيم في كل من المسقطين الأفقي والجانبي. ويمكن القول نفسه عند الحديث عن السطح الأصفر 2.
- السطح الأخضر 3 ظهر في المسقط الجانبي كسطح لأنه موازٍ للمستوى الجانبي بينما ظهر هذا السطح كخط مستقيم في كلٍ من المسقطين الأفقي والأمامي. ويمكن القول نفسه عند الحديث عن السطح الأزرق السماوي 4.

- السطح السكني 7 ظهر في المسقط الأفقي كسطح لأنه مواز للمستوى الأفقي بينما ظهر هذا السطح كخط مستقيم في كلٍ من المسقطين الأمامي والجانبي. ويمكن القول نفسه عند الحديث عن السطح البنفسجي 6.
- السطح 5 ظهر كسطح في كلٍ من المسقطين الأفقي والجانبي، بينما ظهر هذا السطح نفسه كخط مستقيم مائل في المسقط الأمامي، وذلك لأنه سطح يميل على المستويين الأفقي والجانبي.

من هنا نستنتج أن مساقط السطوح تظهر كما يلى:

- مسقط السطح الموازي للمستوى الأمامي يظهر سطحاً في المسقط الأمامي ويظهر خطاً في كلٍ من المسقطين الأفقى والجانبي.
- مسقط السطح الموازي للمستوى الأفقي يظهر سطحاً في المسقط الأفقي ويظهر خطاً في كلٍ من
 المسقطين الأمامي والجانبي.
- مسقط السطح الموازي للمستوى الجانبي يظهر سطحاً في المسقط الجانبي ويظهر خطاً في كلٍ من المسقطين الأفقى والأمامي.
 - الما السطح المائل فيظهر سطحاً في كلِّ من المسقطين الذين يميل عليهما وخطاً مائلاً في المسقط الثالث.


خلاصة

- مسقط السطح الموازي لمستوى يظهر سطحاً مكافئاً للأصل في ذلك المستوى.
 - مسقط السطح العمودي على مستوى يظهر خطاً في ذلك المستوى.
- المستوى على مستوى يظهر سطحاً لا يكافئه في المساحة في ذلك المستوى .

استنتاج المسقط الثالث من مسقطين

تعتبر طريقة تمثيل المجسمات برسم مساقطها الثلاثة المتعامدة من أشهر الطرق في الرسم الهندسي. كما يمكن تمثيل المجسم برسم مسقطين فقط من مساقطه بما يضمن وجود الأبعاد الثلاثة للمجسم. وهذه الطريقة (الأخيرة) توفر الجهد والوقت في الرسم كما أنها تشغل حيزاً أقل على ورقة الرسم. لكن، في بعض الحالات تتعذر المعرفة الدقيقة لتفاصيل المجسم بدون وجود المسقط الثالث مما يدعو إلى ضرورة استنتاجه من مسقطيه المعطيين، كما في المثال الآتى، الأشكال ١-٣.


يبين الشكل ١-٣- أ، المسقطين الأمامي والجانبي لمجسم، والمطلوب استنتاج المسقط الثالث (الأفقي).



شکل ۱ – ۳ –أ


خطوات العمل، شكل ١ - ٣ - ب:

- ارسم خط الـ 45°.
- تصل المسقطين الأمامي والجانبي رأسياً للأسفل. الاسقاط من المسقط الجانبي يتم حتى تصل الخطوط إلى خط الـ 45°.
- ٣ أسقط نقاط التلاقي على خط الـ 45° أفقياً لليسار حتى تقطع خطوط الإسقاط الرأسية من المسقط الأمامي.



شکل ۱ – ۳ – ب


عدد السطوح الناتجة من تقاطع خطوط الإسقاط السابقة كما في الشكل ١-٣-ج.



ملاحظة: يتم تحديد السطوح المرئية والمخفية بحيث يكون إتجاه النظر بنفس إتجاه خطوط الإسقاط دائماً.

مساقط الأجسام الهندسية المنتظمة

تعرفت عزيزي الطالب في كتاب الرسم الصناعي للأول الثانوي على رسم المساقط الثلاثة الأساسية لبعض المناظير الهندسية المعروفة كالمكعب ومتوازي المستطيلات وغيرها، وهنا نعيد تذكيرك بها علّها تصبح في مخيلتك مكتبة راسخة لمساقط الأجسام الأساسية تستطيع أن ترجع إليها عند الحاجة.



شكل 1-3: مساقط بعض الأجسام الهندسية البسيطة


يساعد تخيل شكل المجسم على استنتاج مسقطه الثالث بسهولة ويسر. وتتم عملية تخيل المجسم واستنتاج مسقطه الثالث بشكل متزامن تقريباً مع أن تخيله وبناءه كمجسم قد يكون أولاً.

يتم تخيل المجسم بالنظر للمسقطين المعطيين ثم الربط ذهنياً بين الخطوط والتقاطعات فيهما وذلك بتشكيل لمحاتٍ مجسمة لكل جزء من أجزائه.

من المفيد للطالب تجربة رسم منظور المجسم باليد الحرة إما على ورقة خارجية أو على أوراق أيزومترية إن كانت المساقط ضمن مربعات. إذ يساعد ذلك على سرعة تخيل ورسم المسقط الثالث.

مثال (١): ـ

سنقوم في شكل ١- ٥ - أ برسم المسقط الجانبي لمجسم إذا ما أعطي مسقطيه، (الأمامي في الأعلى والأفقي في الأسفل) والمرسومين على ورق مربعات، وذلك بعيد تخيل وبناء المجسم الأيزومتري ضمن شبكة أيزومترية.




إذا حللنا هذين المسقطين، شكل ١ - ٥ - أ، فإننا نجد أن:

- الخط A في المسقط الأمامي يمثل في المسقط الأفقى سطحاً أفقياً مربعاً ، طوله وحدتان .
- الخط B في المسقط الأمامي يمثل في المسقط الأفقي سطحاً أفقياً مستطيلاً ، طوله ثلاث وحدات وعرضه
 وحدتان وينخفض عن السطح A بمقدار وحدة واحدة .
- الخط c في المسقط الأمامي خطٌ أفقي مرئي (لأنه متصل) يمثل إما سطحاً أفقياً في الأمام وإما حافة مائلة للأمام. نفترضه سطحاً أفقياً وأمامياً كأبسط حالة وعلى ارتفاع وحدة واحدة من قاعدة المنظور.

هنا يمكننا الإجمال أن الخطوط الثلاثة B ، A و C مستويات أفقية وعلى ارتفاعات مختلفة ، شكل ١-٥-أ .


- المستوى A في الأعلى والمستوى B في الوسط ثم المستوى C في الأسفل. أنظر باتجاه السهم 1.
 - المستويان A و B هما خلف المستوى C، أنظر باتجاه السهم 2.

بناءً على هذا التحليل يمكننا تخيل رسم المجسم الأيزومتري، شكل ١-٥- ب.



شکل ۱ – ۵ – ب


والذي بالضرورة يساعدنا على رسم المسقط الثالث بكل سهولة ويسر، شكل ١-٥- ج.



شکل ۱ – ٥ – ج

مثال (۲): ـ

سنقوم في الشكل ١- ٦ - أبرسم المجسم الأيزومتري لمسقطين معطيين حيث الخط c في المسقط الأمامي خط متقطع. ونحن هنا نهدف إلى رسم واستنتاج المسقط الثالث، أي الجانبي للمسقطين الأمامي والأفقي. إذا حللنا هذين المسقطين فإننا نجد أن:




الشكل ١ - ٦ -أ


الخطان A و B يمثلان سطحين أفقيين، أنظر باتجاه السهم 1، وأماميين، أنظر باتجاه السهم 2.

الخط c (المتقطع) يمثل سطحاً أفقياً خلفياً أو حافة خلفية. نفترضه(أي المستوى c) سطحاً أفقياً وخلفياً كأبسط حالة. هذا السطح على طول الجسم من أقصاه لأقصاه.

بناءً على هذا التحليل يمكننا تخيل رسم المجسم الأيزومتري، شكل $1-7-\psi$. والذي بالضرورة يساعدنا على رسم المسقط الثالث بكل سهولة ويسر، شكل $1-7-\psi$.




شکل ۱ – ۲ – ج



شکل ۱ – ٦ – ب

مثال (۳): .

الشكل ١ - ٧- أيبين المسقطين الأمامي والأفقي لمنظور ما تربط بينهما خطوط الإسقاط. (لاحظ أن خطوط الإسقاط رأسية وتحدد بعد الطول المشترك بين المسقطين).




قبل استنتاج المسقط الثالث يجب التدقيق في المسقطين المعطيين وملاءمة الأبعاد المشتركة بينهما. كما ويمكن في الوقت نفسه محاولة تخيل المنظور عن طريق تحليل المسقطين المعطيين كما يلي:

- المستطيل A في الأمامي والمستطيل E في الأفقي لهما نفس الطول (المسافة بين الخطين الأحمرين)، وهما
 مسقطان أمامي وأفقي لمتوازي مستطيلات، أنظر مساقط بعض الأجسام الهندسية البسيطة في الشكل ١ ٤.
- المستطيل B في الأمامي والمستطيل المتقطع F في الأفقي لهما نفس الطول (المسافة بين الخطين الخطين)، وهما مسقطان يمثلان متوازى مستطيلات آخر.
- المستطيل C في الأمامي والدائرة G في الأفقي يشتركان في نفس البعد (المسافة بين الخطين الأزرقين)،
 وهما مسقطان يمثلان أسطوانة منتظمة ورأسية .

كلُّ من المثلثين D في الأمامي والمستطيلين H في الأفقي يشتركان في نفس البعد (المسافة بين الخط الأحمر والأزرق لكل منهما) وهما مسقطان يمثلان منشوراً ثلاثياً.

يبين الشكل ١- ٧- ب، كيفية استنتاج المسقط الثالث (الجانبي) للمنظور بمعرفة المسقطين الأمامي والأفقي فقط، وذلك باستنتاج المسقط الجانبي لكل من الأجسام المنتظمة السابقة. كما يبين خطوط الإسقاط بين المساقط وأرقامها. (لاحظ أن خطوط الإسقاط الأفقية الخارجة من المسقط الأفقي قد تم تدويرها 90 لتتحول إلى خطوط إسقاط رأسية وذلك من خلال خط الـ 45).




شكل ١ - ٧- ب: استنتاج المسقط الجانبي من مسقطين


تظهر معالم المسقط الجانبي للمنظور، شكل ١- ٧-ب، بعد تحديد المسقط الجانبي لكل عنصر من عناصر المنظور على حدة، ثم تجميع هذه المعالم في كيان واحد كما يلي:


المسقط الجانبي لمتوازي المستطيلات A و B هو مستطيلٌ نحصل عليه من تقاطع خطوط الإسقاط الأفقية
 2 و 5 من المسقط الأمامي A مع خطوط الإسقاط الرأسية 6 و11 من المسقط الأفقي B.


- المسقط الجانبي لمتوازي المستطيلات B و F هو مستطيلٌ نحصل عليه من تقاطع خطوط الإسقاط الأفقية 3
 و 4 من المسقط الأمامي B مع خطوط الإسقاط الرأسية 6 و 11 من المسقط الأفقي F. وهنا يجب ملاحظة أن اتجاه النظر يكون دائماً بنفس اتجاه خطوط الإسقاط، لذلك ظهر هذا المسقط بخطوط مخفية متقطعة.
- المسقط الجانبي للأسطوانة C و G هو مستطيل يكافئ المستطيل C في المسقط الأمامي، ونحصل عليه من تقاطع خطوط الإسقاط الأفقية 1 و 2 من المسقط الأمامي مع خطوط الإسقاط الرأسية 7 و 10 من المسقط الأفقى G.
- المسقط الجانبي لكلٍ من المنشور الثلاثي D و H هو مستطيل نحصل عليه من تقاطع خطوط الإسقاط الأفقية 1 و 2 من المسقط الأمامي D مع خطوط الأسقاط الرأسية 8 و 9 من المسقط الأفقي H.


التمارين: تمرين ١-١:


















تمرين ١-٤: أكمل رسم المسقط الثالث للأشكال ١-٥ المرسومة على ورق مربعات.



































الدَّ عام الله عام الماقط



القطاعات في المساقط:

مقدمة:


تعرفت في الوحدة السابقة على تمثيل المجسمات برسم مساقطها وأن مسقطين اثنين كانا في بعض الحالات كافيين لتعريف وتمثيل الجسم بشكل كامل. ولكن، مع تعدد الأجزاء المكونة للجسم وخصوصاً الأجزاء الداخلية كالثقوب والتجاويف أصبحت طريقة التمثيل بمسقطين اثنين غير كافية. كما أن زيادة عدد المساقط إلى ثلاثة مساقط متعامدة لم توضح ولم تساعد على توضيح الأجزاء الداخلية.

إن أفضل طريقة لحل تلك الإشكالات يتمثل في تخيل مستوى قطع وهمي يقطع المجسم إلى جزئين منفصلين. فإذا افترضنا إزالة (إبعاد) جزء المجسم القريب من المشاهد ثم رسمنا واجهة القطع الأمامية للجزء المتبقي على مستوى القطع فإننا نحصل على المسقط القطاعي أو ما يسمى القطاع، والذي سيوضح بشكل أفضل الأجزاء الداخلية المعينة ويساعدنا على قراءة الرسم بشكل افضل.

سنتعرض في هذه الوحدة لرسم القطاعات من المساقط فقط ودون وجود المنظور أو المجسم على الأغلب. ولكي نحقق هذا الهدف لا بد من التذكير بالمعلومات الأتية المتعلقة برسم القطاعات:

- يكون القطع تخيلياً وليس حقيقياً.
- ٢ يتم القطع على الأغلب بمستويات موازية للمستويات الرئيسية الثلاثة (الأمامي، الأفقي والجانبي).
- بعد تخيل عملية القطع يتم إبعاد الجزء القريب من المشاهد ثم اسقاط الجزء المتبقي والمرئي من
 المنظور/ المسقط على مستوى القطع. أما بقية المساقط فتظهر مكتملة وغير ناقصة.
- ٤ يتم رسم خطوط التظليل في المناطق التي يقطعها مستوى القطع بالتحديد حسب ما تعلمناه في السنة الماضية .
- ترسم الحواف والسطوح خلف مستوى القطع إذا كانت ظاهرة، ولا ترسم إذا كانت مخفية، إلا ما يتعذر اظهاره في وسيلة أخرى (لاستكمال توضيح بعض الأجزاء إذا كانت المساقط والقطاعات الأخرى غير مستوفية لهذا الغرض، أي لا ترسم الخطوط المتقطعة في المسقط القطاعي).
 - ٦ منطقة التظليل تكون محددة بخطوط متصلة دائماً.
 - $ightharpoonup \
 ightharpoonup \
 ig$

وفي حالة عدم وجود المنظور كما في هذه الوحدة فإن المستوى القاطع يتم التعبير عنه في أحد المساقط بخط قطع، حيث يظهر أثر هذا القطع في المساقط الأخرى حسب الحالة. شكل ٢-١ يبين مسقطين يظهر في أحدهما خط القطع الذي سيؤدي إلى تحويل المسقط الآخر إلى قطاع.



رسم القطاع في المساقط:


يتم رسم خط القطع بحيث يمر في الأجزاء والمناطق المراد توضيحها ضمن المسقط المطلوب كمراكز الثقوب والتجاويف. ويوضع على نهايتي خط القطع سهمان يشيران إلى المسقط المطلوب تحويله إلى قطاع، كما في الشكل ٢ - ١. وعندئذ لا مانع من تسمية هذا القطاع بحروف أبجدية أو أرقام للتفريق بين القطاعات المختلفة. يتم تحليل المسقطين المعطيين وملاءمة أبعادهما والربط ذهنيا بينهما ولا مانع في هذه المرحلة من تخيل المنظور ثم تتبع خط القطع لمعرفة المناطق التي تم قطعها وبالتالي اظهارها وتظليل المساحات المقطوعة.

يكون تتبع خط القطع بحيث يحدد مناطق التظليل حسب القاعدة: ما خلف السهم يهمل وما أمامه يرسم.


كما تم الاصطلاح على أن بعض الأجزاء والقطع الميكانيكية لا تظلل حتى عند مرور خط القطع بها وذلك إما لأنها تفك بدلاً من قطعها كالبراغي والصواميل أو أن قطعها لا يلزم لعدم وجود أجزاء مخفية فيها كالأعصاب والخوابير والأجسام المصمتة. ونوردهنا أهم هذه القطع والأجزاء مع تمثيلها الخاطئ والصحيح في الرسم القطاعي لكي يتسنى للطالب معرفتها والتعامل معها عند تخيل قطعها ورسم قطاعها.

التمثيل الخاطئ والصحيح لبعض العناصر والقطع الميكانيكية في الرسم والقطاعات:

- :Screws المسننات
 - ۱ البرغى Bolt:





۲ الصامولة Nut:




۳ التروس Gears:








الشكل (٢-٥): الترس الدودي Worm Gear




ج الخوابير keys:



بعض أشكال الخوابير




مقعد الخابور ضمن محور



التمثيل الصحيح للخابور في القطاعات الشكل (٢-٧)


د الأعصاب (أضلاع التقوية) Ribs:



انواع القطاعات:

Full Section القطاع الكامل


ويكون القطع فيه من أقصى المسقط إلى أقصاه.



شكل (٢ - ٩): القطاع الكامل


Half Section (نصف القطاع النصفى (نصف القطاع)

ويتم القطع فيه من طرف المسقط إلى منتصفه(وغالبا ما يكون للأجسام المتماثلة). حيث يظهر المسقط بعد القطع نصفه مسقط بدون خطوط متقطعة ونصفه قطاع ويفصل بينهما خط مركزي.




Part or Local Section (الموضعي) القطاع الجزئي

ويتم رسمه على نفس المسقط برسم خط متموج مغلق يحدد جزء يراد توضيحه وترسم بداخله خطوط التظليل.



Revolved Section القطاع المُدار


يتم رسمه على نفس المسقط لتوضيح المقطع عند موضع معین حیث یرسم خط مركزي عند الموضع المطلوب ويرسم القطاع حول هذا الخط وذلك لتفادي تكرار رسم المساقط والقطاعات.



شكل (٢- ١٢): القطاع المُدار

:Removed Section القطاع المنقول


يتم رسمه كالقطاع السابق بتعيين موضع القطع ولكن بخط قطع عمودي على الجزء المراد قطعه ثم رسم القطاع في نفس اتجاه المسقط أو بجانبه (أو في أي موضع) وتسميته. كمّا يمكن رسم القطاع بمقياس رسم مختلف عن الجزء المراد توضيحه.



شكل (٢ - ١٣): القطاع المنقول

7 قطاع الإزاحة (القطاع المتنقل) Offset Section:


يتم استخدامه لتو فير رسم القطاعات المختلفة لنفس الشكل بإزاحة خط القطع بشكل متواز بحيث يمر في مواضع بحيث يمر في مواضع ليست على إستقامة ويكون القطع في هذه الحالة مركباً من مستويات قطع متوازية .Parallel Cutting Planes



شكل (٢ - ١٤): قطاع الإزاحة


:Alignment Section عطاع المحاذاة ٧

في بعض الأحيان يميل خط القطع بزاويةً ما بعد مروره في جزء من المسقط مما يستدعي محاذاة الجزء المائل وتدويره ليصبح على استقامة واحدة مع بداية خط القطع.




Successive Sections (المتعاقبة) القطاعات المتتابعة

وهي قطاعات إما مدارة أو منقولة ترسم متعاقبة بعد بعضها البعض.



Symmetrical Section القطاعات المتماثلة

وفيه يتم رسم نصف القطاع فقط دون رسم نصفه الثاني. وذلك بسبب التماثل وتعذر رسم القطاع كاملا على الورق.





شكل (٢-١٧): القطاعات المتماثلة


ملاحظة: يمكن رسم المسقط المتماثل بنفس الطريقة كما في الشكل أعلاه.

التمارين:


تمرين ١: أرسم الخطوط الناقصة وخطوط التظليل في المسقط القطاعي (القطاع) وذلك بالإستعانة بالمسقط الكامل وخط القطع في الأشكال ١- ٦:










تمرين ٢-أ: أرسم في حيز المسقط الجانبي نصف القطاع الجانبي لكل من الأشكال ١- ٦:





تمرين ٢-ب: أرسم القطاع الجانبي الكامل لكل من الأشكال ٧-١٢:
















تمرین ٤:



































































Assembly Drawing



الرسم التجميعي Assembly Drawing:

مقدمة:

تتكون الماكنات وأجزاؤها بالعادة من عدة قطع وأجزاء فرعية مترابطة مع بعضها البعض. ويسمى الرسم الذي يبين حالة هذه القطع المكتملة التركيب مع وجود الأبعاد الترابطية بين مكوناتها وتعليمات تركيبها مضافاً لهما خصائص هندسية وعددية للقطع المكونة للمجموعة بالرسم التجميعي.

يعتبر الرسم التجميعي الخطوة العملية التي تلي التصميم وتسبق الإنتاج، وذلك أن الأدوات المنتجة كالماكنات والأجهزة تحتوي أكثر من قطعة واحدة. لذلك، نحتاج لرسم هذه الأدوات المنتجة مجمعة في مساقط أو قطاعات لبيان مواقعها بدقة بالنسبة لبعضها البعض ومن ثم كيفية فكها وتجميعها. في هذه الوحدة، سنتعرف على كيفية إنجاز لوحة لرسمة تجميعية كاملة وجاهزة للتنفيذ من قبل الفني.

هناك وسائل مختلفة لتجميع القطع الميكانيكية المختلفة وربطها مع بعضها البعض حتى نحقق بناء جهاز ميكانيكي أو كهربائي متكامل. وسنقوم في هذه الوحدة بتوضيح وسائل التجميع والربط الميكانيكية وكيفية رسمها هندسياً كمساقط وقطاعات والإصطلاحات والرموز التي تتعلق بها.

أولاً: وسائل الربط Fasteners:

تقسم وسائل الربط بين القطع إلى وسيلتين رئيسيتين وهما:


١ وسائل الربط الدائمة:


وهي الوسائل التي يتم فيها تثبيت القطع تثبيتاً دائماً بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها البعض إلا بالقص أو الكسر أو إتلاف بعض أجزائها. وسوف نشرح اثنتين من هذه الوسائل وهما:


:Welding اللحام

اللحام هو عملية ربط المعادن ووصلها بالحرارة أو بالضغط أو بكليهما. وهو من أهم عمليات ربط الإنشاءات المعدنية كالجسور والأبنية التي تتمتع بمتانة التوصيلات وسرعة إنجازها مضافاً لذلك الكلفة الإقتصادية القليلة نسبياً إذا ما قورنت بطرق أخرى للوصل. يتم اللحام بعدة طرق مثل لحام القوس الكهربائي Arc Welding ولحام الغاز Gaz ولحام الأكسى أسيتيلين Oxy Acetylene.

ويبين الشكل ٣-١ أشهر أشكال اللحام وتمثيلها بالرسم.







شكل ٣-١: رموز اللحام ومصطلحاته


ب البرشمة Riveting:

البرشمة هي ربط العناصر المعدنية الرقيقة كصفائح الصاج وشبابيك الألومنيوم بمسامير بعد إدخالها في ثقوب محددة ثم ضغط طرفيها. يتكون مسمار البرشام Rivet من رأس وجسم أسطواني بحيث يتم قفل الجهة الأخرى على القطعتين المراد تثبيتهما وجمعهما إما بأداة خاصة (فرد التباشيم) أو بالطرق للقطع السميكة نسبياً. والشكل ٣-٢ يبين بعض مسامير البرشام.



شكل ٣-٢: مسامير البرشام

ترسم مسامير البرشام حسب شكل رأسها وقطر المسمار D الذي يُعرف بالبعد الأساسي للمسمار. أما بقية الأبعاد فترسم كنسبة معينة من القطر الأساسي. الشكل ٣-٣ يبين أنواع مسامير البرشام وأبعادها الهندسية، بينما يبين الشكل ٣-٤ الشكل الحقيقي لمسامير البرشام ورموزها الإصطلاحية.



(ب) رموز مسامير البرشام الإصطلاحية.

شكل ٣- ٤: الشكل الحقيقي لبعض مسامير البرشام ورموزها الإصطلاحية

٢) وسائل الربط المؤقتة:

وهي الوسائل التي تستخدم لربط القطع بعضها مع بعض ثم فكها بدون إتلاف أي من قطعها أو حتى كسرها . هذه الوسائل هي قطع قياسية بالأساس، متوفرة بكثرة في الورش وأماكن التصنيع الميكانيكية . ويمكن تقسيم وسائل الربط المؤقتة إلى مجموعات مختلفة نركز شرحنا على نوعين اثنين وهما :

أ مجموعة البراغي المسننة والصواميل:

تتكون كل مجموعة من برغى وصامولة لهما نفس المواصفات الهندسية والإنتاجية.





شكل (٣-٥): البراغي والصواميل

وقد يرفق لهذه المجموعة قطعة إضافية لحماية قطع المجموعة الأصلية أو الرئيسية من التلف والكسر عند الضغط الهائل. هذه القطع الإضافية تكون على شكل حلقة معدنية washer تسمى في الورش الميكانيكية (رونديلا)، كما يمكن أن تكون هذه الحلقات زنبركية Lock Washer.




شكل ٣- ٦: بعض أنواع الحلقات المعدنية والزنبركية


اسنان اللولب:

التسنين عملية تجويف لولبية تعمل من الخارج للقضبان المستديرة ومن الداخل للفتحات الدائرية. وبشكل عام يتم التسنين بعدة أشكال أشهرها المبينة في الشكل ٣-٧:

التسنين المتري (Metric Thread): حيث يستعمل لضبط العناصر المتداخلة مع بعضها للصواميل والمسامير والأعمال الخفيفة كأنابيب النحاس الأصفر.

- التسنين الرباعي (Square Thread): حيث يستعمل في المسننات المصممة لرفع الأثقال ونقل القدرة في الآلات الميكانيكية المختلفة.
- التسنين على شكل شبه منحرف (Acme Thread): حيث يستعمل أيضاً في الآلات الميكانيكية المختلفة لنقل القدرة.
- التسنين أحادي الإتجاه (Buttress Thread): حيث يستعمل في نقل القدرة باتجاه واحد كما هو الحال في الرافعات.






سن أحادي الإتجاه Buttress Thread

سن شبه منحرف Acme Thread

شكل ٣-٧: الأشكال الشائعة لأسنان البراغي

تمثيل الأسنان في الرسم الصناعي:

إذا أردنا أن نرسم أسنان البراغي والفتحات بشكلها الحقيقي رسماً يدوياً وبالأدوات الهندسية فعلينا التحلي بالصبر والجلد. إذ أن عمل ذلك يحتاج إلى دقة كبيرة لرسم خطوط متتالية ومتوازية. الشكل ٣-٨ يبين منظراً حقيقياً لمسقط برغي وقطاع فتحة مسننة حيث يسمى هذا النوع بالرسم التفصيلي للأسنان Detailed Drawing. هذا التمثيل هو الأكثر واقعية لأنها ترسم الأسنان بأشكالها الحقيقية.




شكل ٣- ٨: الرسم التفصيلي للأسنان

الرسم المبسط لأسنان البرغى Simpified Drawing:

لصعوبة رسم البراغي بأشكالها الحقيقية يتم الإستعاضة عن ذلك بالرسم المبسط للأسنان كأسرع وأبسط طريقة. تقوم هذه الطريقة على رسم خطين متوازيين سميكين ومتصلين ليمثلا المحيط الخارجي للبرغي وليحددا قمم أسنانه حيث يمثل البعد بينهما القطر الرئيسي Major Diameter للبرغي، شكل ٣-٩. كما يمثل جذر السن للبرغي بخطين آخرين لكنهما رفيعين ومتصلين، المسافة بينهما تمثل القطر الثانوي Minor Diameter للبرغي.

وبالعادة، يرسم القطر الثانوي والممثل لجذر السن كنسبة ٨٥, • من قطر البرغي الرئيسي. وفي المسقط الأمامي إذا افترضنا المسقط الأول كمسقط جانبي (أيسر) يمثل المحيط الخارجي للبرغي بدائرة سميكة ثم يمثل خطي جذر السن داخل هذه الدائرة بما يقارب أربعة أخماس دائرة بخط رفيع ومتصل.




شكل ٣- ٩: الرسم المبسط لأسنان البرغي

الرسم المبسط لأسنان الفتحة المسننة Simpified Drawing:

2 يكن القول أن تمثيل الفتحة المسننة في القطاع الجانبي وقبل إجراء عملية التسنين للفتحة يكون بخطين متوازيين سميكين ومتصلين ودائرة بخط سميك ومتصل في المسقط الأمامي ليحددا قمم الأسنان. هنا يمثل البعد بين الخطين الناتجين والمكافئ لقطر الدائرة القطر الثانوي للبرغي ، شكل 7-1. من جهة أخرى ، عمثل جذر السن للفتحة في القطاع الجانبي بخطين آخرين لكنهما رفيعين ومتصلين ، أما في المسقط الأمامي فيمثل بأربعة أخماس دائرة بخط رفيع ومتصل . المسافة بين خطي جذر السن تكافئ قطر الدائرة (أربعة أخماس) وهما يمثلان القطر الرئيسي للفتحة المسننة .

من جهة أخرى، يمكن تمثيل المسقط الجانبي للفتحة المسننة برسم خطوط الفتحة متقطعة، شكل ٣-٠١.




شكل ٣- ١٠: الرسم المبسط للفتحة المسننة

قاعدة:

ما نلمسه في المسننات بالإصبع يمثل بخط سميك ومتصل، وما لا نلمسه بالإصبع يمثل بخط رفيع ومتصل.


تمثيل ورسم الثقب المسنن غير النافذ في المساقط والقطاعات:

نفترض أن قطعة معدنية تأخذ شكل متوازي المستطيلات قد ثقبت في منتصف الواجهة الأمامية بريشة مثقب الفترض أن قطعة المعدنية بعد ثقبها فإننا نحصل معدنية بعد ثقبها فإننا نحصل على الشكل التالي.




وكما تلاحظ عزيزي الطالب فإن القطاع الجانبي يظهر مثلثاً في نهاية الثقب. هذا المثلث هو نتاج لقطع المعدن من ريشة المثقب، التي تجعل قطع المعدن مخروطياً وزاوية رأسه ١٢٠ " تقريباً.

إذا قمنا بتسنين هذا الثقب وذلك بخراطة الأسنان فيه بحيث يكون ارتفاع السن (المسافة بين رأسه وجذره) ٢ملم وإلى عمق ١٥ ملم فإننا نحصل على الشكل ٣-١٢. وعندئذ يكون تعريف أبعاد هذا الثقب المسنن ١٨٥٨ بدلاً من 24ه أو حتى 28ه. كما يضاف للشكل ذاته بعد التسنين ١٥ كبعد أساسى وجديد إلى أبعاد القطعة.




إذا كانت مسافة التسنين مكافئة لعمق الثقب فإنه ينتج ثقباً مسنناً كلياً كما في الشكل (ب).

من جهة أخرى، إذا رسمنا ما ورد أعلاه كمساقط فإننا نحصل على الأشكال الثلاثة التالية:



ابعاد البرغى المتري بدلالة قطره ٥:



شكل ٣- ١٤: أبعاد البرغي المتري بدلالة قطره D

الرمز الإصطلاحي لبعد السن في النظام المتري: يكتب الرمز Major Diameter مضروباً بخطوة السن.

كما يمكن تعريف أبعاد البرغي دون رسمه كما يلي:



شكل ٣-١٦: النظام المتري للأسنان مبيناً طوله ومسافة تسنينه

مثال (۱): ____

أرسم البرغي المتري M24x2x64 مبيناً أبعاده الأساسية، شكل (٣-١٧).

الحل:

. ملم $7\xi = D$ أي M24 ملم

. القطو × ، ، × × ۱۲ ملم × ۱۲ ملم × ۱۲ ملم × ۱۷ ملم × ۱

ارتفاع رأس البرغي = ١٧ ملم.

أي أن 1.5D تساوي R36 على الرسم.

. ملم \times ، ۱۰ ملم ملم على القوس الذي نصف قطره ما \times ، به القطر \times ، به القطر القوس الذي نصف قطره ما القطر الق

أي أن 0.4D تساوي R10 على الرسم.

الدائرة التي قطرها 1.75D = ٤٢ = ٢٤ x ١,٧٥ = ملم.

أي أن 1.75D تساوي على الرسم دائرة قطرها 42 Ø.


مسافة التسنين 6 + 2D + 7 + 7 + 7 = 5 ملم .

مسافة التسنين = ٤٥ ملم.

. القطر الثانوي مد. • × • × • × القطر = ۰۸ ، • × • ۲ × • ۲ ملم القطر الثانوي مد. • × • ۲ ملم القطر الثانوي

إن بعد القطر الثانوي لا يتم ارفاقه للرسم وقد تم حسابه حتى يحدد موقع الخطوط والدائرة الثانوية فقط.

بناء على ما تقدم، ما مقدار المسافة بين رأسى الشكل السداسي المتقابلين؟



شكل ٣-١٧: قياسات وأبعاد البرغي المتري M24x2x64

مثال (۲): .


أرسم المسقط الأمامي والقطاع الجانبي للقطعة المفتوحة والمسننة ١٨٤٨، شكل (٣-١٨) على اليمين.

الحل:

نرسم الدائرة $\frac{\xi}{0}$ (أي أربعة أخماس دائرة) التي قطرها ٢٤ ملم ومركزها c . الرسم يتم بخط رفيع ليمثل جذر السن .

نرسم الدائرة التي قطرها يكافئ القطر الثانوي = ٢٠ × ٠ ، ٤ = ٢٤ × ٠ ، ٨٥ ملم ومركزها c. الرسم يتم بخط سميك ومتصل.

نسقط الدائريتن المرسومتين في المسقط الأمامي إلى المسقط القطاعي، ثم نظلل.



شكل ٣-١٨: قياسات ومساقط قطعة مفتوحة ومسننة قطرها الرئيسي M24

تقوم أبعاد البراغي والصواميل القياسية Standard Screws & Nuts على اعتماد نسبة معينة ومحددة ضمنياً من قطره الرئيسي D. وهكذا، إذا أضيف البرغي M24 إلى مجموعة قطع ماكنة أو جهاز ما فإن ذلك يعني أن كل أبعاد هذا البرغي المضاف أضحت معروفة ومحددة ضمنياً. إن ذلك يتطلب من الطالب أن يستخدم جداول ليستخرج الأبعاد الدقيقة لهذه القطع القياسية. ومع هذا فإن الطالب يكون ملزماً باستخدام الشكل ٣-١٤ لتحديد ورسم البراغي والصواميل بدقة.


أما إذا لم يكن البرغي المضاف إلى قطع الماكنة أو الجهاز قياسياً، فإن ذلك يتطلب تحديد كل أبعاده كطوله وطول الجزء المسنن فيه وارتفاع رأسه . . . الخ .

Fasteners براغى الربط

تختلف أنواع البراغي باختلاف أشكال رؤوسها، كما تتنوع حسب استخدامها في الربط إلى:

۱ برغی عادی Tap Bolt:


يستعمل لربط قطعتين بحيث يتم تسنين ثقب داخل إحدى القطعتين بينما يترك خلوص في ثقب القطعة الأخرى وحول جذع المسمار. وهنا لا حاجة لاستخدام صامولة الربط.



شكل ٣- ١٩: برغي عادي Tap Bolt

۲ برغي مضبوط Fitted Bolt:


يستعمل لربط قطعتين بحيث ينفذ البرغي من ثقبٍ داخل القطعتين بدون وجود خلوص بين البرغي والثقب ثم يتم تثبيتهما بصامولة.



شكل ۳- ۲۰: برغي مضبوط Fitted Bolt

۳ برغي جاويط Stud Bolt:


برغي عديم الرأس ومسنن من الطرفين. يستعمل لربط قطعتين معدنيتين بحيث يتم تسنين ثقب داخل إحدى الفتحتين ويثبت البرغي فيها ثم توضع القطعة الثانية الأوسع فتحةً ليتم ربطهما أخيراً بصامولة.



شكل ٣- ٢١: برغي جاويط STUD Bolt

٤ برغى نافذ Through Bolt أو برغى وصامولة Bolt & Nut .


يستعمل لربط قطعتين بحيث ينفذ البرغي من ثقبٍ داخل القطعتين قطره أكبر من قطر المسمار الرئيسي ثم يتم تثبيتهما بصامولة .




شكل ٣- ٢٢: برغي نافذ Through Bolt

الصواميل NUTS

هي الجزء الثاني الذي يربط المسمار المسنن (البرغي) مكوناً الوصلة. وللصواميل أشكال عدة وأنواع مختلفة تبعاً لمكان وظروف استخدامها. وتعتبر الصامولة السداسية والرباعية أكثر أنواع الصواميل استخداماً وانتشاراً، وللصامولة السداسية جسم هو عبارة عن منشور سداسي قائم ومسنن من الداخل ومشطوف من الأعلى والأسفل بزاوية ٣٠ °، والشكل ٣-٢٤ يبين قليلها بالرسم مع أبعادها القياسية بدلالة قطر البرغي المتوافق معها.



الشكل (٣-٢٣): الصواميل




شكل ٣- ٢٤: صواميل سداسية ورباعية وأبعادها القياسية بدلالة قطر البرغي D

ب الخوابير keys:

الخابور هو قطعة من الصلب ذات مقطع معين، يتم تركيبها في مجرى محفور داخل السطح الخارجي للمحور الرئيسي وتمتد داخل مجرى آخر لمحور ثانوي. يستخدم الخابور لربط وإحكام التروس gears وأذرع الإدارة cranks والمقابض handles والقطع الميكانيكية الأخرى للمحاور، بحيث تنتقل حركة العنصر إلى المحور أو بالعكس بدون تفاوت.

يسمى مجرى الخابور سواء كان في العمود أو في الطارة بالمقعد Key seat ، ويتم تشكيله أو حفره بواسطة الآت التفريز Milling Machines أو الآت خاصة أخرى وفقاً للشكل والحجم في العمود أو الطارة .




شكل ٣- ٢٥: الخوابير

ثانياً: تجميع القطع الميكانيكية:


سنحاول هنا التعرف على كيفية ربط وتجميع القطع التي تشكل جهازاً ميكانيكياً متكاملاً وكيفية تظليل القطع المتجاورة والمترابطة ضمن المساقط القطاعية .

الشكل ٣-٢٦ على اليمين مكون من ثلاث قطع تم ترقيمها بالأرقام 1، 2 و 3. القطعة الأولى 1 ظللت بخطوط تميل بزاوية ٤٥°. أما القطعة 2 فظللت بالزاوية ١٣٥° وبخطوط أكثف من تظليل القطعة الأولى. وأخيراً، ظللت القطعة 3 بخطوط ميلها مخالف أو مميز عن ميل القطعتين السابقتين، أما الشكل على اليسار فيمثل القطع ذاتها مضافاً لها وسيلة الربط المكونة من البرغي 4 والصامولة 5.




الشكل ٣-٢٦

أما إذا كانت القطع متداخلة كما هو الحال في البرغي والفتحة المسننة، شكل ٣-٢٧.



الشكل ٣-٢٧: تمثيل القطعة المفتوحة المسننة والبرغي قطاعياً

فإن تداخلهما الجزئي والكلى يظهر في الشكل ٣-٢٨.




" الشكل ٣-٢٨: تمثيل التجميع قطاعياً بين البرغي والقطعة المفتوحة المسننة

وإذا كانت القطعة المفتوحة المسننة صامولة (قطعة رقم 4) أي قطعة قياسية فإن تمثيل تداخلها قطاعياً مع البرغي (قطعة رقم 1) يمثل كما في الشكل التالي:


نستطيع هنا إجمال ما ذكرناه كما يلي:


- البرغي لا يُظلل و لا يُقطع و الصامولة
 كذلك لا تُظلل و لا تُقطع .
- البرغي يخفي كل القطع
 الموجودة خلفه.
- الصامولة تخفي كل أجزاء البرغي الداخل فيها وكل القطع -الخطوط الموجودة داخلها أو خلفها.





الشكل ٣-٣: تمثيل التجميع قطاعياً بين البرغي والصامولة

ملزمة يدوية بسيطة مكونة من ٥ قطع ميكانيكية. أرسم بمقياس رسم ١:١ القطاع الأمامي لهذه الملزمة مجمعاً.











حدول الرسم التجميعي:

جدول يعرف البيانات الأساسية والمعلومات الضرورية للرسم، وهو شقان:

- ا جدول العنوان: حيث يتم ترتيب اسم الوحدة المجمعة/ لوحة التجميع مع بيان مقياس الرسم التنفيذي وتاريخ الرسم مضافاً لذلك اسم الطالب/ الرسام واسم مدرسته.
- جدول القطع: حيث يتم ترتيب أسماء القِطع، رقمها في المجموعة وعددها ويتم ترتيبه بالعادة فوق
 جدول العنوان.



شكل (٣-٠٣): جدول العنوان وجدول القطع للوحات التجميعية



شكل (٣-٣): موضع جدول العنوان وجدول القطع للوحات التجميعية A3 و A4

وكما هو ملاحظ فجدول العنوان للوحات التجميعية مشابه لحد بعيد جدول البيانات للوحات الرسم المنفردة والذي طبقته في الصف الحادي عشر. وهنا أيضاً يرفق جدول الرسم التجميعي لورقة الرسم A4 في جزئها السفلي وفي جزئها السفلي والأيمن لورقة A3.

مثال محلول (٢):

سنكمل هنا حل المثال المحلول السابق بعد تغيير طفيف على وضعية القِطَع في التجميع بحيث تصبح المسافة بين فك القاعدة والفك المتحرك مساوية لـ ٥٦ ملم. لذلك،


- أضف المسقط الأفقى المجمع إلى القطاع الأمامي المجمع بعد تعديله.
- أضف للرسم المجمع الناتج بعض الأبعاد المهمة والرئيسية (أربعة أبعاد على الأقل) تبين فيها ترابط
 القطع المجمعة وأبعاد بعضها عن بعض.
 - ارسم واكتب جدول العنوان مضافاً له جدول القطع المكونة لهذه الملزمة ،


الحل:


تبين الصفحة التالية لوحة الرسم التجميعي المطلوبة في المثال المحلول (٢) كاملة.


يتضح من المثالين السابقين أنه لكي يتم رسم لوحة تجميعية فلا بد من الإنتباه إلى ما يلي:

- معرفة أجزاء الوحدة المجمعة والوظيفة التي يؤديها كلٌ منها.
- ترسم اللوحة التجميعية بحيث يحتوي القطاع الأمامي المجمع مثلاً على القطاعات الأمامية لجميع القطع، والمسقط الأفقي المجمع على المساقط الأفقية لجميع القطع . . . وهكذا . أي لا يرسم المسقط الأمامي لقطعة ما مع مسقط آخر غير الأمامي .
 - يتم التجميع بحيث ترتب الأجزاء بالتوافق مع أرقام القطع.
 - يتم البدء برسم كل قطعة من نقطة أو خط التجميع الذي يربطها بالقطعة التي سبقتها .
 - التلاؤم بين أبعاد القطع المختلفة المكونة للوحدة المجمعة .
 - ملاحظة التداخل الذي يحدث عند التجميع بحيث يتم مسح بعض الخطوط وإظهار بعضها الآخر .
 - رسم القطاعات والمساقط المجمعة والتي توضح موقع الأجزاء بالنسبة لبعضها البعض.
 - الإهتمام باختلاف خطوط التظليل للقطع المتجاورة.
 - وضع الأرقام الممثلة للقطع على لوحة الرسم التجميعي.












تمرین (۲-۶): مُوَجِّه تثقیب Drilling Jig


الرسومات أدناه تبين أجزاء هذه الماكنة البسيطة .


- أرسم مسقطاً أمامياً مجمعاً.
- ارسم قطاعاً جانبياً مجمعاً عند ٢٠٢.













Ø36 Ø12 Ø8 Ø8 25 7 153 M20 2 عمود مسنن **SCREW**

تمرین (۳-۱): رافعة Screw Jack


الرسومات أدناه تبين أجزاء الرافعة حيث يتداخل العمود المسنن ٢ في جسم الرافعة ١ ويوضع عليه الرأس ٣ الذي يتم تثبيته بواسطة البرغي ٤.


- ارسم قطاعاً أمامياً مجمعاً.
- ارسم مسقطاً أفقياً مجمعاً.






تمرین (۲-۳): ذراع توصیل Connecting Rod الرسومات أدناه تبين أجزاء ذراع توصيل. أرسم قطاعاً جانبياً كاملاً مجمعاً. أرسم مسقطاً أمامياً مجمعاً. 56 Ø6 Ø72 Ø48 9 R12 40 28₁ 14 i جسم الذراع 🕦 R12 R12 Ø16 9 56 132 168









تمرین (۹-۳): وصلة عامة

الرسومات أدناه تبين أجزاء وصلة عامة (تعرف أيضاً بوصلة هوك Hook). يثبت عمود التثبيت ٣ الجوزة ٢ بالشوكة ١ وذلك بواسطة بطانتين (توضع حول العمود ٣ وداخل حدود فتحة الشوكة) وطوقين مع مسمار لكلٍ منهما .

ارسم قطاعاً أمامياً مجمعاً .








تمرین (۳-۱۰): ملزمة قص حدید مبروم Vise:


الرسومات أدناه تبين أجزاء الملزمة حيث يتم تركيب القاعدة ٢ على الجسم ١ . يتداخل العمود المسنن ٣ في الجسم ١ وينتهي باللقمة ٤ ، والتي تقوم بضبط وتثبيت قطعة التشغيل (القضيب ٥) فوق القاعدة ٢ .


- أرسم مسقطاً أمامياً مجمعاً يحتوي على قطاع جزئي يبين التسنين في الطوق.
 - ارسم قطاعاً جانبياً مجمعاً.




































Detailed Drawing

الرسم التفصيلي Detailed Drawing:

تعرفت في الوحدة السابقة على الرسم التجميعي الذي يضم رسماً لوحدة ميكانيكية متكاملة أو جزء منها. حيث يُظهر الرسم تداخل هذه القطع وموضع كل قطعة بالنسبة لغيرها. كما يُظهر الرسم طريقة تجميع هذه القطع وتجاورها وربطها مع بعضها البعض.

في هذه الوحدة سنقوم بعكس ما قمنا به في الوحدة السابقة ، ألا وهي عملية فك القطع وفصل كل واحدة عن الأخرى ثم تعريف المساقط والقطاعات الضرورية لكل قطعة على حدة . ويطلق على هذا النوع من الرسم بالرسم التفصيلي . هذا النوع من الرسم كنت عزيزي الطالب قد تعودت عليه عند رسمك للمساقط والقطاعات للقطع المنفردة في الصف الحادي عشر الصناعي .

ولإنجاز لوحة رسم تفصيلي يجب الاهتمام بما يلي:

- رسم المساقط والقطاعات اللازمة لتوضيح كل جزء توضيحاً تاماً.
 - كتابة الأبعاد عليها وتوزيعها بشكل متوازن حسب الأصول.
 - كتابة اسم الجزء/ القطعة تحته أو بجانبه.
 - كتابة رقم الجزء/ القطعة تحته أو بجانبه.
- العدد من القطعة الواحدة المستخدمة في تجميع الوحدة.
 - اليان مقياس الرسم للجزء/ القطعة عند رسمه مصغراً أو مكبراً.
- تخصيص مساحة من اللوحة لرسم كل جزء / قطعة على حدة ثم ارفاق معلومات خاصة عن الجزء / القطعة
 تؤخذ من جدول الرسم التجميعي الذي يرفق مع السؤال.


الرسم التفصيلي هو الرسم المتداول في الأقسام الإنتاجية. وتعتبر لوحة الرسم التفصيلي الأساس للحصول على لوحة الرسم التنفيذي (التي تبين طريقة تصنيع الجزء/ القطعة، نوع المعدن، علامات التشغيل ودرجات التفاوت والتوافق. . . الخ). من جهة أخرى، تعتبر مرحلة لوحة الرسم التنفيذي المرحلة النهائية للرسم والتي يتم إرسالها إلى ورش التصنيع والإنتاج المختلفة.

يهتم الرسم التفصيلي في الغالب ببيان وتوضيح الأجزاء التي تكون متداخلة مع بعضها البعض في الرسم التجميعي كما هو الحال في البطانات والمسننات والصواميل والزنبركات . . . الخ .

وقد تم في الوحدة السابقة شرح طريقة تمثيل ورسم التسنين للبراغي والصواميل. واستكمالاً لما بدأناه في الوحدة السابقة نورد هنا طريقة تمثيل ورسم الزنبركات بشكلٍ تفصيلي.


الزنبركات Springs:


هي عناصر مرنة مصنوعة من الفولاذ تستعمل في الآلات لإنتاج قوة نتيجة ضغطها أو سحبها كالفرامل والصمامات، كما تستخدم لامتصاص الإهتزازات والصدمات. ونستطيع هنا التمييز بين أنواع مختلفة من الزنبركات مثل الزنبرك الإهليلجي Helical Spring أو السطحي Conical Spring أو السطحي Flat Spring.



🥏 تمثيل الزنبركات في الرسم:

الشكل ٤-٢ يبين كيفية تمثيل الزنبرك بالمسقط والرسم التخطيطي له. اما الشكل ٤-٣ فيبين رسم قطاع الزنبرك في حالاته الثلاث المشدود، الحر والمضغوط.





يعرف الزنبرك بمعلومية قطره الخارجي Do ، قطره الداخلي Di ، الطول الحر L (دون شد أو ضغط) مضافاً لها عدد لفات «دورات» الزنبرك N . كما يمكن تعريفه بمعلومية قطر سلكه d وعدد لفات/ دورات الزنبرك مضافاً لهما القطر Dm حيث أن Dm هو المتوسط الحسابي للقطر الخارجي Do والقطر الداخلي Di .

$$Dm = \frac{Do + Di}{2}$$
 المتوسط الحسابي للقطرين = $\frac{Do + Di}{\gamma}$

ولرسم قطاع الزنبرك علينا تحديد طول خطوته P أي ارتفاع كل لفة/ دورة فيه، والتي تمثل المسافة بين أي نقطتين متكافئتين ومتتاليتين على الزنبرك. ورياضياً تحسب خطوة الزنبرك حسب العلاقة:


$$P = \frac{L - d}{N - 1}$$

حيث L هي طول الزنبرك أي إرتفاعه للحالة المطلوبة، عندما يكون الزنبرك مشدوداً يزيد طوله عن الطول الحربينما يقصر طوله إذا ما ضغط الزنبرك.

d قطر سلك الزنبرك.

N عدد لفات الزنبرك.

وهكذا وفقاً للشكل ٤-٤ يمكننا رسم مسقط الزنبرك أو قطاعه.



شكل (٤-٤): قطاع الزنبرك


مثال محلول ومباشر:

أرسم الزنبرك بطوله الحر ٧٥ ملم، عدد لفاته ٦، قطر سلكه ٥ ملم (d=5)، والمتوسط الحسابي لقطريه الخارجي والداخلي ٣٥ ملم (Dm=35).

لحل:

- نرسم خطاً مركزياً ورأسياً، طوله يساوي الطول الحر للزنبرك، أي ٧٥ ملم، شكل (٤-٥-أ).
- نرسم دائرتين قطر كل منهما يكافئ قطر سلك الزنبرك (5∅) بحيث تنطبق نهايتي الخط المرسوم على
 طرفى الدائرتين في الأعلى والأسفل، شكل (٤-٥-أ).
- نرسم خطاً مركزياً آخر مواز للأول وعلى بعد ٣٥ ملم منه. المسافة بين الخطين المركزيين (أي ٣٥ ملم)
 تكافئ المتوسط الحسابي للقطرين، شكل (٤-٥-ب).
- نرسم نصفي دائرة قطر كل منها يكافئ قطر سلك الزنبرك ومركز اهما طرفي الخط المركزي على اليسار،
 شكل (٤-٥-٠).
- ونقسم المسافة بين حافتي نصفي الدائرة الداخليتين (أي المسافة ٧٠ ملم على اليسار) إلى المسافات ٧٠ ونقسم المسافة بين حافتي نصفي الدائرة الداخليتين (أي المسافة ٧٠ ملم على اليسار) إلى المسافات ٧٠ ملم على اليسار) إلى المسافات ٧٠ ملم على اليسار) إلى المسافات ونقسم المسافة بين حافتي نصفي الدائرة الد

- نرسم دوائر (5%) على الخطين المركزيين والرأسيين وعند خطوط التقسيم، كما هو مبين في الشكل
 (٤-٥-د).
 - نبدأ برسم المماسات للدوائر المرسومة، الشكل (٤-٥-د).
 - نظلل الدوائر بالطريقة المناسبة، الشكل (٤-٥-هـ).




التمارين:

تمرین (۱-٤)؛ مربط عمود Shaft Clamp؛

يبين الشكل القطاع الأمامي والمسقط الأفقي (مع إهمال بعض الخطوط المتقطعة) لقطع مربط العمود مجمعة. بمقياس رسم مناسب أرسم:

- نصف القطاع الأمامي والمسقط الأفقي للقطعة رقم ١.
 - المسقطين الأمامي والأفقي للقطعة رقم ٣.
- أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

2	صامولة	4
2	بر غي	3
1	المسند العلوي	2
1	المسند السفلي	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (۲-۲)؛ ریشهٔ مرکزیهٔ Centering Point؛

يبين الشكل قطاعاً أمامياً مجمعاً لريشة مركزية.

- المسقط الأمامي والجانبي لكل من القطع ١ و ٣.
- أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط المرسومة.

1	برغي مدبب الرأس	3
1	صامولة	2
1	القاعدة	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (۲-۴): بکرة Pulley:

يبين الشكل قطاعاً أمامياً مجمعاً لبكرة.

- القطاع الأمامي والمسقط الأفقي لكل من القطع ٢، ٤ و ٥.
- المسقط الأمامي للعمود ٣ مضافاً له ثلاث قطاعات متعاقبة تبين:
 - مقعد الخابور وُدرُف.
 - مقعد الخابور الطولى ٤ × ٨.
 - وقطاعاً يمثل الجزء الأعلى للعمود.
 - أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

1	صامولة	6
1	غطاء	5
1	خــابـــور ودرف،6 ملم	4
1	عمود	3
1	بطانية	2
1	القاعدة	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (٤-٤): الفلنجة Flanged Coupling:

يبين الشكل قطاعاً أمامياً مجمعاً للفلنجة.

- القطاع الأمامي والمسقط الجانبي للقطعة رقم ١.
- المسقطين الأمامي والجانبي لكلٍ من القطعتين ٢ و٣.
- أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

4	صامولة	5
4	بر غي	4
2	عمود	3
2	خابور	2
2	فانجة	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (٤-٥): صمام أمان Safety Valve:

يبين الشكل قطاعاً أمامياً مجمعاً لصمام أمان.

- المسقطين الأمامي والجانبي لكل من القطعتين ١ و٢.
- القطاع الأمامي للزنبرك، مواصفاته: طوله الحر = ٦٥ ملم، قطر السلك = ٥ ملم، عدد لفاته = ٧ ملم
 وقطره المتوسط = ٣٠ ملم.
 - أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

8	بر غي	5
1	الغطاء	4
1	الزنبرك	3
1	صمام	2
1	القاعدة	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (۶-۱): بریصة سحب Puller:

يبين الشكل مسقطاً أمامياً مجمعاً للبريصة مضافاً له المسقط الأفقي لبعض القطع كالحامل والساق. بمقياس رسم مناسب أرسم:

- القطاع الأمامي والمسقط الجانبي للقطعة رقم ١.
 - المسقطين الأمامي والأفقي للقطعة رقم ٢.
- المسقطين الأمامي والجانبي للعمود المسنن قطعة رقم ٤.
- أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

2	كرة	6
1	ذراع	5
1	عمود مسنن	4
2	مسمار	3
2	ساق	2
1	حامل	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (۲-۲)؛ صمام هیدرولیکي Hydraulic Valve؛

يبين الشكل نصف قطاع أمامي مجمعاً للصمام.

- القطاع الأمامي والمسقط الأفقي لكل من القطعتين ١ و٥.
- القطاع الأمامي للزنبرك، مواصفاته: طوله الحر = ٦٦ ملم، قطر السلك = ٦ ملم، القطر الخارجي = ٤٠ ملم.
 - أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

1	الغطاء	5
1	الحشوة	4
1	الزنبرك	3
1	القرص	2
1	الجسم	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (۶-۸): بکرة Pulley:

يبين الشكل قطاعاً أمامياً ومسقطاً جانبياً مجمعاً لبكرة.

- المسقط الأمامي والقطاع الجانبي للقطعة رقم ١.
- المسقطين الأمامي والجانبي لكل من القطع ٢ و ٤.
- أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

1	قاعدة	6
1	مسمار	5
1	حلقة تثبيت	4
1	عمود	3
1	طارة	2
1	حامل شوكي	1
العدد	اسم القطعة	الرقم




تمرین (۶-۹): خطاف Hook:

يبين الشكل قطاعاً أمامياً ومسقطاً جانبياً لخطاف.

- المسقطين الأمامي والجانبي لكل من القطع ١ ، ٣ و٥ .
 - القطاع الأفقي أ-أ.
- أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط والقطاعات المرسومة.

1	خطاف	5
1	مسمار	4
1	حامل	3
1	بطانة	2
1	بكرة	1
العدد	اسم القطعة	الرقم



تمرین (٤-۱۰): ذراع أرجوحة Swing Bracket:

يبين الشكل قطاعاً أمامياً ومسقطاً جانبياً مجمعاً للذراع وقد جرى تجميعه باللّحام. بمقياس رسم مناسب أرسم:

- القطاع الأمامي والمسقط الجانبي لجميع القطع المكونة للمجموعة.
 - أضف الأبعاد الضرورية إلى المساقط المرسومة .

